



Innen:




IR Info	Value
IrNo	1
ems	1
Label	Value
P01:Temp	15,32
P02:Temp	20,66

1. Schlafzimmer OG, Wandixel an der Außenwanddecke




IR Info	Value
IrNo	2
Label	Value
P01:Temp	15,98
P02:Temp	19,4

2. Schlafzimmer OG, Wandixel, Abzeichnung des Ringbalkens



IR Info	Value
IrNo	3
Label	Value
P01:Temp	16,43
P02:Temp	17,4
P03:Temp	16,82
P04:Temp	19,86


3. Zimmer 1 OG, Wandixel mit Abzeichnung des Ringbalkens und des Fenstersturzes



4. Bad OG, Fenstersturz rechts


IR Info	Value
IrNo	4
Label	Value
P01:Temp	18,55
P02:Temp	18,49
P03:Temp	21,04

Außen:



5. Fassade Ostseite, Südseite mit Abzeichnung der Decke über EG und Ringbalken über OG

IR Info	Value
IrNo	5
Label	Value
P01:Temp	0,81
P02:Temp	1,49
P03:Temp	-0,53



6. Fassade OG, Südseite mit Abzeichnung der Decke über EG und Ringbalken über OG

IR Info	Value
IrNo	6
Label	Value
P01:Temp	-1,9
P02:Temp	-0,91
P03:Temp	-3,28

(Beurteilung siehe Gutachten)